


Каталог запасных частей
Рулонный пресс-подборщик Z-562



Год издания 2011
№ публикации 4.

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ В КАТАЛОГЕ


1.	Ось колеса в сборе	4
2.	Дышло в сборе	6
3.	Рама пресс-подборщика в сборе (вариант с обвязыванием сеткой)	8
4.	Механизм разгрузки рулонов	10
5.	Отталкиватель рулонов	14
6.	Узел привода	16
7.	Узел натяжителей цепей	18
8.	Прессующий вал в сборе I	22
9.	Прессующий вал в сборе II	24
10.	Прессующий вал в сборе V	26
11.	Прессующий вал в сборе III	28
12.	Прессующий вал в сборе IV	30
13.	Прессующий вал в сборе VI	32
14.	Узел подачи веревки (вариант с обвязыванием сеткой)	34
15.	Корпус механизма обвязывания шпагатом	36
16.	Механизм обвязывания шпагатом	40
17.	Червячная передача	44
18.	Кожухи механизма обвязывания шпагатом	46
19.	Гидравлическая система	48
20.	Электропроводка	52
21.	Подбрасыватель в сборе	54
22.	Подборщик в сборе	58
23.	Кожухи боковые левые	68
24.	Кожухи боковые правые	72
25.	Кожухи задние	76
26.	Механизм обвязывания сеткой	80
27.	Централизованная система смазки	94

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ ЗАПЧАСТЕЙ.

В каталоге запчастей находятся таблицы с чертежами и описания узлов пресс-подборщика с перечнем комплектующих.

Каталогом следует пользоваться следующим образом:


- 1) Определите, в каком узле машины находится деталь, которую нужно заменить.
- 2) Найдите в каталоге соответствующую таблицу, а в ней необходимую деталь.
- 3) Руководствуясь номером детали на чертеже, найдите в описании таблицы соответствующий номер чертежа или нормы, наименование детали.



Ось колеса в сборе.

ОСЬ КОЛЕСА В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Главная ось	Z-562 0080.001.000	1		
2	Ступица		1		
3	Шпилька М18х1,5х55 – 8,8 – В		12		
4	Гайка сферическая М18 8 – В		12		
5	Крышка ступицы		2		
6	Винт М6х16 5,8 – В	PN/M – 82105	8		
7	Шайба круглая \varnothing 6,5	PN/M – 82030	8		
8	Шплинт 6,3х71	PN/M – 82001	2		
9	Гайка М36 8 – В	PN/M – 82148	2		
10	Подшипник конический 32210 RS	PN – ISO 355:1997	2		
11	Подшипник конический 32211 RS	PN – ISO 355:1997	2		
12	Уплотнительное кольцо	A75x100x10	2		
13	Полуось	Z-562 099.000.000	2		
14	Винт М16х40 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
15	Гайка М16 8 – В	PN/M – 82144	4		
16	Шайба упругая 16,3	PN/M – 82008	4		
17	Колесо в сборе	400\60 – 15,5 –14PR	2		
18	Винт М12х40 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
19	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	2		
20	Винт М20х60 8,8 – В	PN/M – 82105	12		
21	Шайба упругая 20,5	PN/M – 82008	12		
22	Гайка М20 8 – В	PN/M – 82144	12		



Дышло в сборе

ДЫШЛО В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Сцепка передняя	Z-562 002.000.000	1		
	Сцепка передняя	Z-562 002.000.000R	8 отверстий для монтажа трубы уровня		
2	Ухо дышла	Z-562 002.000.005A	1		
3	Шайба круглая Ø37	PN/M – 82005	1		
4	Гайка А М36 5 – В	PN/M – 82159	1		
5	Шплинт 6,3x71	PN/M – 82001	1		
6	Кронштейн для проводов	Z-562 000.217.000	1		
7	Труба уровня	Z-562 000.003.000R	1		
8	Винт М8x35 5,8 – В	PN/M – 82105	4		
9	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	4		
10	Винт М20x50 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
11	Гайка М20 5 – В	PN/M – 82144	4		
12	Шайба упругая 20,5	PN/M – 82008	4		
13	Ступень II	Z-562 000.003.500	1		
14	Винт М10x25 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
15	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	2		
16	Кронштейн ВОМ	Z-562 002.010.000	1		
17	Винт М8x45 8 – В	PN/M – 82101	1		
18	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	1		
19	Цепь	Z-562 002.600.000	1		
20	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1		



Корпус пресс-подборщика в сборе

РАМА ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА В СБОРЕ - вариант с обвязыванием сеткой


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Передний корпус	Z-562 001.001.000/S	1		
2	Задний корпус	Z-562 001.002.000	1		
3	Соединительный элемент правый	Z-562 000.005.000P	1		
4	Скользящее кольцо	Z-562 000.000.006	2		
5	Крышка	Z-562 000.000.007	2		
6	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	12		
7	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	12		
8	Винт М12х30 8,8 – В	PN/M – 82105	12		
9	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	12		
10	Чека - шплинт Ø5	DIN 11024	2		
11	Винт М12х30 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
12	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	4		
13	Пластина внутренняя левая	Z-562 000.000.202L	1		
14	Винт М10х30 5,8 – В	PN/M – 82406	6		
15	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	6		
16	Внутренняя защита I	Z-562 000.027.000	1		
17	Винт М10х30 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
18	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4		
19	Маслёнка М10х1	PN/M – 86003	1		
20	Опорная пята	Z-562 067.000.000	1		
21	Палец стопорный – чека опорной пяты	Z-562 000.212.000	2		
22	Маслёнка М6х1	PN/M – 86003	4		
23	Кронштейн опорной пяты	Z-562 000.211.000	1	L=260	
	Кронштейн опорной пяты	Z-562 000.211.000R	1	L=300	
24	Соединительный элемент левый	Z-562 000.005.000L	1		
(13)	Пластина внутренняя правая	Z-562 000.000.202P	1		



Механизм разгрузки рулонов

МЕХАНИЗМ РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рычаг замка	Z-562 000.009.000	1		
2	Чека Ø4	DIN 11024	1		
3	Винт M12x40 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
4	Гайка M12 5 – В	PN/M – 82175	2		
5	Пружина III	Z-562 000.000.056	1		
6	Рычаг I замка	Z-562 000.010.000	1		
7	Кольцо пружинное Z35	PN/M – 85111	1		
8	Шплинт 6,3x71	PN/M – 82001	3		
9	Винт M12x100 5,8	PN/M – 82105	1		
10	Гайка M12 5 – В	PN/M – 82144	3		
11	Пружина VII	Z-562 000.000.060	1		
12	Соединительный элемент II	Z-562 015.002.000	1		
13	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	1		
14	Втулка оси замка	Z-562 001.000.008	2		
15	Шайба оси замка	Z-562 001.000.009	2		
16	Шайба круглая Ø17	PN/M – 82005	1		
17	Колесо регулировки троса	Z-562 000.000.024	2		
18	Трос в сборе	Z-562 000.025.000	1		
19	Предохранитель троса	Z-562 000.026.000.1	2		
20	Шплинт 3x36	PN/M – 82001	2		
21	Пружинный штифт 6x45	PN/M – 85023	1		
22	Шплинт 5x50	PN/M – 82001	2		
23	Рычаг II замка	Z-562 011.000.000	1		
24	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	3		



Механизм разгрузки рулонов

МЕХАНИЗМ РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Пружина VI	Z-562 000.000.059	1		
26	Гайка M10 5 – В	PN/M – 82144	2		
27	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	2		
28	Пружина I	Z-562 000.000.054	1		
29	Рычаг	Z-562 011.005.000	1		
30	Полоса	Z-562 011.004.001	1		
31	Шплинт 3x28	PN/M – 82001	2		
32	Сельскохозяйственная цепь Ø4x16x40	4 звена	1		
33	Маслёнка M6x1	PN/M – 86003	2		
34	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	2		
35	Гайка M8 5 – В	PN/M – 82144	1		
36	Гайка M8 5 – В	PN/M – 82175	1		
37	Соединительный элемент I	Z-562 015.000.001	1		
38	Гайка тяги M16	23NC	1		
39	Гайка M16 5 – В	PN/M – 82144	1		



Отталкиватель рулонов

ОТТАЛКИВАТЕЛЬ РУЛОНОВ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Отталкиватель рулонов	Z-562 000.079.000	1		
2	Кронштейн	Z-562 008.002.000	1		
3	Блокировка отталкивателя	Z-562 000.204.000	1		
4	Пружина	Z-562 000.000.206	1		
5	Винт М16х50 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
6	Гайка М16 5 – В	PN/M – 82175	2		
7	Шпонка А8х7х36	PN/M – 85005	1		
8	Пружинный штифт 6х45	PN/M – 85023	1		



Узел привода

УЗЕЛ ПРИВОДА

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Главная угловая передача	MB 06.00 или P120	1		
2	Винт M16x40 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
3	Шайба круглая Ø17	PN/M – 82005	4		
4	Шайба упругая 16,3	PN/M – 82008	4		
5	Винт M12x50 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
6	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	4		
7	Гайка M12 5 – В	PN/M – 82175	4		
8	Колесо привода Z – 17	Z-562 000.064.000	1		
9	Шайба I	Z-562 000.000.069	1		
10	Винт M12x50 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
11	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	1		
12	Шайба упругая 12,2	PN/M – 82008	1		
13	Кожух крепления вала	POD-OST-000001	1		
14	Винт M10x25 5,8 – В	PN/M – 82105	4		
15	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	4		
16	Кольцо пружинное Z – 50	PN/M – 85111	1		
(17)	Втулка дистанционная III	Z-562 000.000.065	1		
17	Втулка (l=75)	Z-562 070.000.001	1		
18	Шарнирный вал	6R – 602 – 7 – B1	1		




Узел натяжителей цепей

УЗЕЛ НАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Цепь 1" 169 звеньев	PN/M – 84168	1		
2	Цепь 1" 58 звеньев	PN/M – 84168	1		
3	Цепь 1" 78 звеньев	PN/M – 84168	1		
4	Цепь 1" 69 звеньев	PN/M – 84168	1		
5	Цепь 1" 92 звена	PN/M – 84168	1		
6	Башмак I натяжителя цепи	Z-562 000.000.036	3		
7	Винт M12x100 5,8 – B	PN/M – 82101	3		
8	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	9		
9	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	4		
10	Ролик натяжителя цепи	Z-562 000.000.039	3		
11	Подшипник 6205R	PN/M – 86100	3		
12	Кольцо пружинное W – 52	PN/M – 85111	3		
13	Кольцо пружинное W – 52	PN/M – 85111	4		
14	Колесо Z – 22	Z-562 000.074.000	1		
15	Подшипник 6208S	PN/M – 86100	1		
16	Кольцо пружинное W – 80	PN/M – 85111	1		
17	Кольцо пружинное Z – 40	PN/M – 85111	1		
18	Рычаг I натяжителя цепи	Z-562 037.000.000	1		
19	Втулка скользящая	Z-562 037.000.004	2		
20	Пружина V	Z-562 000.000.058	3		
21	Шайба I	Z-562 000.000.137	4		
22	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
23	Рычаг II натяжителя цепи	Z-562 038.000.000	1		
24	Заклепка 10x30	PN/M – 82952	2		

УЗЕЛ НАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Шплинт 3x36	PN/M – 82001	2		
26	Колесо Z – 15	Z-562 000.040.000	2		
27	Подшипник RAЕ 30NPP FA106		2		
28	Кольцо пружинное W – 62	PN/M – 85111	2		
29	Цепь ¾” усиленная 50 звеньев	PN/M – 84168	1		
30	Цепь ¾” усиленная 39 звеньев	PN/M – 84168	1		
31	Башмак II	Z-562 000.000.207	1		
33	Башмак III	Z-562 000.000.208	1		
33	Пластинка M12	Z-562 000.000.205	1		
34	Винт M12x80 5,8 – В	PN/M – 82101	2		
35	Шайба II	Z-562 000.000.200	1		



Прессующий вал в сборе И

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ I


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал I	Z-562 000.071.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище I	Z-562 000.075.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник K6208 RS	PN/M – 86120	1		
9	Корпус подшипника P208	Z-562 000.000.080	1		
10	Втулка дистанционная IV	Z-562 000.000.086	1		
11	Винт M8x30 8,8 – B	PN/M – 82105	3		
12	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	3		
13	Шестерня Z – 22 / Z – 23	Z-562 000.082.000	1		
14	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
15	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	1		
16	Шайба круглая Ø39	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе II

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ II


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал II	Z-562 000.072.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище I	Z-562 000.076.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Втулка дистанционная VI	Z-562 000.000.089	1		
10	Винт M8x40 8,8 – B	PN/M – 82302	3		
11	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	3		
12	Шестерня Z – 22 / Z – 22	Z-562 000.085.000	1		
13	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе V

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ V


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал II	Z-562 000.072.000/1	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище I	Z-562 000.078.000	1		
7	Шайба II	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Втулка дистанционная VI	Z-562 000.000.089	1		
10	Винт M12x60 8,8 – B	PN/M – 82101	4		
11	Шайба упругая Ø 12,2	PN/M – 82008	4		
12	Шестерня Z – 36 / Z – 22	Z-562 000.083.000	1		
13	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе III

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ III


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал III	Z-562 000.073.000	10		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	10		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	10		
4	Винт M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	20		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	20		
6	Днище I	Z-562 000.075.000	10		
7	Шайба II	Z-562 000.000.090	10		
8	Подшипник K6208 RS	PN/M – 86120	10		
9	Корпус подшипника P208	Z-562 000.000.080	10		
10	Втулка дистанционная V	Z-562 000.000.088	10		
11	Винт M8x30 8,8 – B	PN/M – 82105	30		
12	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	30		
13	Колесо Z – 22	Z-562 000.081.000	10		
14	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	10		
15	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	10		
16	Шайба круглая Ø39	PN/M – 82005	10		



Прессующий вал в сборе IV

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ IV


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал IV	Z-562 000.199.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище IV	Z-562 000.078.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Винт M12x60 8,8 – B	PN/M – 82101	4		
10	Шайба упругая Ø 12,2	PN/M – 82008	4		
11	Колесо Z – 22	Z-562 000.201.000	1		
12	Шпонка A 10X8X36	PN/M – 85005	1		
13	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
14	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе VI

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ VI


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал	Z-562 000.227.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Днище IV	Z-562 000.078.000	1		
4	Шестерня Z – 22 / Z – 23	Z-562 000.082.000	1		
5	Втулка дистанционная	Z-562 000.000.222	1		
6	Днище I	Z-562 000.075.000	1		
7	Подшипник UCFC210	PN/M – 86120	1		
8	Шпонка А 10X8X50	PN/M – 85005	1		
9	Винт М12х50 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
10	Шайба Ø13	PN/M – 82005	4		
11	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
12	Винт М10х30 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
13	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	1		



Узел механизма подачи шпагата

УЗЕЛ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ШПАГАТА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Пластина I (ящик для сетки / шпагата)	Z-562 061.004.001	2		
3	Кронштейн направляющей	Z-562 000.000.019	2		
4	Направляющая шпагата	POD-UGL-000021	3		
5	Обойма М6	Z-562 000.000.043	3		
6	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82175	6		
7	Натяжитель шпагата левый	Z-562 042.000.000L	1		
8	Винт М6х50 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
9	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	4		
10	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82175	2		
11	Пружина	Z-562 000.042.004	2		
12	Винт М10х30 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
13	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	2		
14	Винт М10х30 5,8 – В	PN/M – 82406	3		
15	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	3		
16	Натяжитель шпагата правый	Z-562 042.000.000P	1		



Корпус механизма обвязывания шпагатом

КОРПУС МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рычаг V замка	Z-562 000.016.000	1		
2	Винт М8х30 5,8 – В	PN/M – 82406	1		
3	Шайба круглая Ø8,4	PN/M – 82005	7		
4	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	2		
5	Шплинт 3х36	PN/M – 82001	1		
6	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	1		
7	Пружина II	Z-562 000.000.054	1		
8	Рама подающего устройства	Z-562 041.001.000	1		
9	Прут	Z-562 041.001.004	2		
10	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	4		
11	Винт М10х30 5,8 – В	PN/M – 82105	4		
12	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4		
13	Винт М8х20 5,8 – В	PN/M – 82105	6		
14	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	8		
15	Кронштейн ножа	Z-562 041.005.000	1		
16	Прижим	Z-562 041.005.002	1		
17	Режущий нож	Z-562 041.005.402	1		
18	Винт М6х70 5,8 – В	PN/M – 82105	1		
19	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82144	1		
20	Винт М6х16 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
21	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	3		
22	Винт М8х30 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
23	Крышка	Z-562 041.002.000	1		
24	Ролик	Z-562 041.002.401	2		



Корпус механизма обвязывания шпагатом

КОРПУС МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Рычаг I	Z-562 041.002.600	1		
26	Рычаг II	Z-562 041.002.007	1		
27	Кольцо пружинное Z – 12	PN/M-85111	2		
28	Пружина	Z-562 041.002.010	1		
29	Шплинт 3x28	PN/M-82001	2		
30	Специальный винт M8	Z-562 041.002.402	2		
31	Подшипник игольчатый НК1012	PN/M-86310	4		



Механизм обвязывания шпагатом

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Колесо настройки шпагата	Z-562 000.000.023.1	1		
2	Червячная передача	Z-562 041.012.000	1		
3	Винт М8х30 5,8 – В	PN/M – 82105	1		
4	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	1		
5	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	1		
6	Шуруп М8х25 5,8 –В	PN/M – 82208	4		
7	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	3		
8	Шестерня Z – 15 ½"	Z-562 041.012.006	1		
9	Шпонка А 6Х6Х14	PN/M – 85005	1		
10	Натяжное устройство цепи	Z-562 041.003.000	1		
11	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	2		
12	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	2		
13	Шестерня Z – 15 ½"	Z-562 041.003.003	1		
14	Подшипник 6201 RS	PN/M – 86100	1		
15	Кольцо пружинное W – 32	PN/M – 85111	1		
16	Кольцо пружинное Z – 12	PN/M – 85111	1		
17	Тележка сварная	Z-562 041.004.000	1		
18	Направляющая	Z-562 041.004.500	1		
19	Башмак I	Z-562 041.004.007	1		
20	Башмак II	Z-562 041.004.008	2		
21	Ролик	Z-562 041.002.401	1		
22	Подшипник Z – 608	PN/M – 86100	6		



Механизм обвязывания шпагатом

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
23	Шуруп М6х10 5,8 –В	PN/M – 82208	4		
24	Винт М6х16 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
25	Цепь ½" 173 звена	PN/M – 84168	1		
26	Специальный винт М8	Z-562 041.002.402	1		
27	Подшипник игольчатый НК1012	PN/M – 86310	2		
28	Подшипник Z – 608	PN/M – 86100	6		
29	Специальный винт М8	Z-562 041.004.013	3		



Червячная передача

ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Корпус передачи	Z-562 041.012.001	1		
2	Крышка	Z-562 041.012.002	1		
3	Шнек	Z-562 041.012.003	1		
4	Колесо шнека	Z-562 041.012.004	1		
5	Ось	Z-562 041.012.005	1		
6	Подшипник 6004 RS	DIN 625	4		
7	Кольцо пружинное W42	DIN 472	2		
8	Шпонка призматическая А6х6х20	DIN 6885А	1		
9	Масленка М10х1 угол 90	DIN 71412С	1		



Кожухи механизма обвязывания шпагатом

КОЖУХИ МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Крышка кожуха	Z-562 031.002.000	1		
2	Внутренняя защита Ш	Z-562 000.030.000	1		
3	Профиль угловой	Z-562 000.000.021	2		
4	Винт М10х30 5,8 - В	PN/M-82105	6		
5	Гайка М10 5 – В	PN/M-82175	6		
6	Винт М10х30 5,8 - В	PN/M-82105	2		
7	Гайка М10 5 – В	PN/M-82175	2		
8	Дно кожуха	Z-562 031.001.000	1		



Гидравлическая система

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рычаг III замка	Z-562 000.012.000	1		
2	Палец I	Z-562 000.000.013	1		
3	Шайба специальная круглая	4/41/50	1		
4	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	1		
5	Шайба специальная круглая	4/ϕ26/ϕ50	4		
6	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	4		
7	Маслёнка М6x1	PN/M – 86003	1		
8	Гидравлический цилиндр	CN2F-16-40/400z	2		
9	Тросик управления распределителем		1		
10	Гидравлический шланг	AA/111/10 L-280	1		
11	Корпус фитинга Т-образный М18x1,5	PN/M – 73145	2		
12	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.011	1		
13	Рычаг управления распределителем		1		
14	Гидравлический цилиндр	CNS08–16-25/130	2		
15	Палец II	Z-562 000.000.197	2		
16	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	2		
17	Корпус фитинга прямой 3/8"х М18x1,5	ZN/140	6		
18	Муфта 3/8" – 1/2"	24ZP3/8-1/2	1		
19	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.012	1		
20	Редукционный клапан 3/8"	VRFU 380SP1 – 4N	1		
21	Гидравлический распределитель	24ZTS	1		
	Электрический распределитель	POD-HZW-000007-1	1		
22	Гидравлический шланг	A90A/111/10 L-2500	1		



Гидравлическая система


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
23	Клапан - быстроразъемное соединение M22x1,5	24ZWE13	1		
24	Блокировщик гидроцилиндра	Z-562 000.000.004	2		
25	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.013	1		
26	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.014	1		
27	Втулка дистанционная II	Z-562 000.000.022	2		
28	Втулка дистанционная I	Z-562 000.000.020	4		
29	Втулка дистанционная III	Z-562 000.000.032	1		
30	Чека сельскохозяйственная $\varnothing 5$	DIN 11024	2		
31	Кабельная обойма	Z-562 000.000.210	1		
32	Винт M8x30 5,8 – В	PN/M – 82105	1		
33	Шайба круглая $\varnothing 8,4$	PN/M – 82005	1		
34	Гайка M8 5 – В	PN/M – 82175	1		
35	Гидравлический шланг	AB/111/10 L-400	1		
36	Корпус фитинга прямой M16x1,5/ M18x1,5	PN/M – 73140	2		
37	Ручка распределителя	Z-562 215.000.000	1		
38	Гайка M6 5 – В	PN/M – 82144	2		
39	Гидравлический шланг	A45B/111/10/ L-350	1		
40	Гидравлический шланг	A90A/111/10/ L-350	1		
41	Масляный фильтр	FLA 11 BO4	1		
42	Муфта 1/2" – M22x1,5	24PP1/2 M22/1,5 FI15	1		



Электропроводка


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА					
№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Жгут компл. для электрооборудования для счетчика LP01	26WPE	1		
	Жгут компл. для электрооборудования для счетчика LP02	POD-ELK-000154	1		
2	Лампа задняя присоединенная	0720012200	2		
3	Концевой выключатель		4		
4	Акустический сигнализатор – клаксон		1		
5	Винт М8х25 5,8 – В	PN/M – 82105	1		
6	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	1		
7	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82144	1		
8	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	1		
9	Счётчик пресс-подборщика L-02	25LP	1		
9	Счётчик пресс-подборщика LP02	POD-ELK-000151			
10	Лампочка 12 В/21 Вт		4		
11	Лампочка 12 В/5 Вт		2		
12	Кронштейн правой передней лампы	Z-562 000.220.000L	1		
	Кронштейн левой передней лампы	Z-562 000.220.000P	1		
13	Лампа передняя белая		2		
14	Винт М8х20 5,8 – В	PN/M – 82105	4		
15	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	4		
16	Катафот белый		2		
17	Катафот оранжевый		4		
18	Шуруа М4х50 5,8 – В	PN/M – 82008	8		
19	Гайка М4 5 – В	PN/M – 82144	4		
20	Блок контроллера LP02	POD-ELK-000152			
21	Провод счетчика LP02	POD-ELK-000153			



Подборщик в сборе

ПОДБОРЩИК В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух подборщика	Z-562 000.035.000	1		
2	Шуруп М10х30 5,8 –В	PN/M – 82208	4		
3	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4		
4	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	4		
5	Грабли сварные	Z-562 095.001.000	1		
6	Ось подборщика	Z-562 095.000.002	1		
7	Специальный винт М16	Z-562 095.000.005	2		
8	Гайка М16 5 – В	PN/M – 82175	2		
9	Шайба упругая Ø 16,3	PN/M – 82008	2		
10	Кубик подборщика	Z-562 095.000.004	2		
11	Шпонка А 8Х7Х20	PN/M – 85005	4		
12	Полуось правая	Z-562 095.000.011	1		
13	Винт М12х80 8,8 – В	PN/M – 82101	4		
14	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	4		
15	Полуось левая	Z-562 095.000.012	1		
16	Шпонка А 8Х7Х70	PN/M – 85005	1		
17	Шайба упорная	Z-562 095.000.006	2		
18	Оправа II	Z-562 095.000.010	1		
19	Подшипник К6207 или 2207Е	PN/M – 86120	1		
20	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	2		
21	Кольцо пружинное W – 72	PN/M – 85111	2		
22	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	8		



Подборщик в сборе

ПОДБОРЩИК В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
24	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	8		
25	Оправа I	Z-562 095.000.009	1		
26	Подшипник 6207 RS	PN/M – 86100	2		
27	Втулка дистанционная	Z-562 095.000.014	1		
28	Колесо Z – 18	Z-562 095.000.015	1		
29	Шайба специальная круглая Ø36	Z-562 095.000.023	2		
30	Подшипник FD 205	PN/M – 86120	2		
31	Прижим сварной	Z-562 118.000.000	1		
33	Муфта скользящая	Z-562 095.003.003	2		
33	Соединительный элемент I	Z-562 095.003.000	1		
34	Сельскохозяйственная чека Ø5	DIN 11024	2		
35	Маслёнка М6х1	PN/M – 86003	4		
36	Винт М10х25 8,8 – В	PN/M – 82105	6		
37	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	6		
38	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	6		



Подборщик в сборе

ПОДБОРЩИК В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Стенка левая	Z-562 096.001.000	1		
2	Стенка правая	Z-562 096.002.000	1		
3	Рама подборщика	Z-562 096.003.000	1		
4	Ось пружин	Z-562 096.004.000	4		
5	Главная ось	Z-562 096.005.000	1		
6	Шпонка А 8X7X70	PN/M – 85005	1		
7	Шпонка А8x7x36	PN/M – 85005	4		
8	Втулка скользящая	Z-562 096.000.009	12		
9	Шип ролика	Z-562 096.004.003.1	4		
10	Подшипник RT – 15	PN/M – 86100	4		
11	Кольцо пружинное Z – 15	PN/M – 85111	4		
12	Масленка М6x1	DIN 3405А	4		
13	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	4		
14	Шайба круглая Ø31	Z-562 096.004.006	4		
15	Пружинный штифт 8x50	PN/M –85023	4		
16	Дорожка роликов	Z-562 096.006.000	1		
17	Шнек Лев.+Прав.	Z-562 096.007.100	1+1		
18	Шестерня Z – 10 ¾"	Z-562 096.007.002	2		
19	Втулка I	Z-562 096.007.003	2		
20	Втулка II	Z-562 096.007.004	2		
21	Подшипник 6207 RS	PN/M – 86100	4		
22	Кольцо пружинное Z – 30	PN/M – 85111	2		
23	Кольцо пружинное W – 72	PN/M – 85111	2		
24	Шайба круглая Ø31	PN/M – 82005	2		



Подборщик в сборе

ПОДБОРЩИК В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Арматура жестяная Р-206	PN ISO 3228:1996	6		
26	Подшипник S A 206	PN/M – 86120	3		
27	Шестерня Z – 16 ¾"	Z-562 096.000.011	1		
28	Шестерня Z – 32 ¾"	Z-562 096.000.008	2		
29	Втулка I дистанционная	Z-562 096.000.014	1		
30	Кольцо пружинное Z – 30	PN/M – 85111	2		
31	Шайба круглая Ø31	PN/M – 82005	2		
32	Винт M10x16 5,8 – B	PN/M – 82105	6		
33	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	12		
34	Шестерня Z – 16 ¾"	Z-562 096.000.017	1		
35	Валик привода	Z-562 096.000.018	1		
36	Шпонка A 8X7X54	PN/M – 85005	1		
37	Специальная шайба	Z-562 096.000.019	1		
38	Втулка II дистанционная	Z-562 096.000.020	1		
39	Втулка III дистанционная	Z-562 096.000.023	1		
40	Шестерня Z – 23 сцепления	Z-562 096.000.021	1		
41	Втулка сцепления	Z-562 096.000.022	1		
42	Винт M6x40 10,9 – B	PN/M – 82302	1		
43	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	2		
44	Гайка M6 5 – B	PN/M – 82175	1		
45	Подшипник SA 207 (FD 207)	PN/M – 86120	1		
46	Корпус железный Р – 207	PN ISO 3228:1996	2		
47	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	1		



Подборщик в сборе

ПОДБОРЩИК В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
48	Кожух I	Z-562 096.000.024	14		
49	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	94		
50	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	94		
51	Кожух II	Z-562 096.000.025	6		
52	Кожух III левый	Z-562 096.000.026L	1		
	Кожух III правый	Z-562 096.000.026P	1		
53	Шуруп М8х25 5,8 –В	PN/M – 82208	8		
54	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82144	8		
55	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	8		
56	Шайба круглая Ø8,4	PN/M – 82005	8		
57	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	12		
58	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	18		
59	Кожух боковой левый	Z-562 096.027.000L	1		
	Кожух боковой правый	Z-562 096.027.000P	1		
60	Трубка I	Z-562 096.000.012	16		
61	Трубка II	Z-562 096.000.013	4		
62	Пружина	Z-562 096.000.015	44		
63	Винт М8х75 8,8 – В	PN/M – 82101	44		
64	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	44		
66	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	44		
67	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	44		
68	Колесо сварное	Z-562 096.016.300	2		
69	Палец стопорный – чека	Z-562 096.016.400	2		
70	Сельскохозяйственная чека Ø4	DIN 11024	2		
71	Натяжное устройство цепи	Z-562 096.000.028	3		



Подборщик в сборе

ПОДБОРЩИК В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
72	Винт М12х60 5,8 – В	PN/M – 82101	3		
73	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	3		
74	Цепь 12В ¾" 57 звеньев	PN/M – 84168	2		
75	Цепь 12В ¾" 48 звеньев	PN/M – 84168	1		
76	Палец II	Z-562 000.000.197	2		
77	Пружинный штифт 6х45	PN/M – 85023	2		
78	Пружина VII	Z-562 000.000.060	1		
79	Цепь сельскохозяйственная 8х30х50	6 звеньев	2		
80	Винт М10х30 5,8 – В	PN/M – 82406	2		
81	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	2		
82	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	2		
83	Винт М10х30 8,8 – В	PN/M – 82105	15		
84	Защита внутренняя правая	Z-562 096.029.000P	1		
	Защита внутренняя левая	Z-562 096.029.000L	1		
85	Кожух цепи	Z-562 000.014.000	1		
86	Полуось сварная	Z-562 096.016.200	2		
87	Пластмассовая втулка	25TP (Z-562 096.016.005)	4		
88	Гайка М16 5 – В	PN/M-82175	2		



Главная ось штампованная

ГЛАВНАЯ ОСЬ ШТАМПОВАННАЯ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Главная ось	Z562 096.005.000.1	11		
2	Втулка	Z562 096.000.009.1	12		



Защитные кожухи боковые левые

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ БОКОВЫЕ ЛЕВЫЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух передний I левый	Z-562 000.045.000L	1		
2	Кожух передний II левый	Z-562 000.000.046.2L	1		
3	Кожух боковой I левый	Z-562 000.047.000L	1		
4	Кожух боковой II левый	Z-562 000.048.000L	1		
5	Кожух боковой VI левый	Z-562 000.053.000.2	1		
6	Кожух боковой III левый	Z-562 000.000.049.1	1		
7	Кожух боковой IV левый	Z-562 000.000.050L	1		
8	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	22		
9	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	22		
10	Шайба упругая Ø 6,1	PN/M – 82008	22		
11	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82181	6		
12	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	6		
13	Замок		6		
14	Заклепка 8x45	PN/M – 82952	2		



Кожухи левые срезанные

КОЖУХИ ЛЕВЫЕ СРЕЗАННЫЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух передний I левый	Z-562 000.045.000.1RL	1		
2	Кожух боковой I левый	Z-562 000.047.000RL	1		
3	Кожух боковой IV L	Z-562 000.000.050L	1		
4	Кожух боковой II левый	Z-562 000.048.000RL	1		
5	Кожух боковой V левый	Z-562 000.000.051RL	1		
6	Крышка	Z-562 000.000.214	1		
7	Винт М6х16 8,8 – В	POD-ELZ-000234	7		
8	Шайба круглая Ø6,5	POD-ELZ-000083	7		
9	Шайба упругая Ø 6,1	POD-ELZ-000095	7		
10	Гайка М12 5 – В	POD-ELZ-000025	5		
11	Шайба круглая Ø13	POD-ELZ-000072	5		
12	Замок	POD-ELZ-000326	4		



Кожухи боковые правые

КОЖУХИ БОКОВЫЕ ПРАВЫЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух передний I правый	Z-562 000.045.000P	1		
2	Кожух передний II правый	Z-562 000.000.046.2P	1		
3	Кожух боковой I правый	Z-562 000.047.000P	1		
4	Кожух боковой II правый	Z-562 000.048.000P	1		
5	Кожух боковой V правый	Z-562 000.000.051.2	1		
6	Кожух боковой IV правый	Z-562 000.000.050P	1		
7	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	21		
8	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	21		
9	Шайба упругая Ø 6,1	PN/M – 82008	21		
10	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82181	6		
11	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	6		
12	Замок	POD-ELZ-000326	4		
13	Заклепка 8x45	PN/M – 82952	2		



Защитные кожухи правые срезанные

КОЖУХИ ПРАВЫЕ СРЕЗАННЫЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух передний I правый	Z-562 000.045.000.1RP	1		
2	Кожух боковой I правый	Z-562 000.047.000RP	1		
3	Кожух боковой IV прав.	Z-562 000.000.050P	1		
4	Кожух боковой II правый	Z-562 000.048.000RP	1		
5	Кожух боковой V правый	Z-562 000.000.051RP	1		
6	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	7		
7	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82005	7		
8	Шайба упругая Ø 6,1	PN/M – 82008	7		
9	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82181	5		
10	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	5		
11	Замок	POD-ELZ-000326	4		



Кожухи задние


КОЖУХИ ЗАДНИЕ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух задний I левый	Z-562 000.052.000.1	1		
2	Кожух задний II	Z-562 000.000.218	1		
3	Кожух задний III	Z-562 000.219.000.1	1		
4	Винт М6х16 8,8-В	PN/M-82105	6		
5	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82005	6		
6	Шайба упругая Ø 6,1	PN/M – 82008	6		
7	Заклепка 8х45	PN/M – 82952	2		
8	Ручка треугольника	POD-OGL-000022	1		



КОЖУХИ ЗАДНИЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух задний II	Z-562 000.000.218.1	1		
2	Кожух задний III	Z-562 000.219.000.1	1		
3	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	24		
4	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82005	24		
5	Шайба упругая Ø 6,1	PN/M – 82008	24		
6	Ручка треугольника	POD-OGL-000022	1		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Внутренняя защита II	Z-562 000.028.000.1	1		
2	Полоса сгребательного механизма	Z-562 000.028.006	1		
3	Винт М10х30 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
4	Шайба упругая \varnothing 10,2	PN/M – 82008	4		
5	Винт М10х30 8,8 – В	PN/M – 82105	6		
6	Шайба круглая \varnothing 10,5	PN/M – 82030	6		
7	Шайба упругая \varnothing 10,2	PN/M – 82008	6		
8	Противонож	Z-562 061.001.001	1		
9	Шайба круглая \varnothing 10,5	PN/M – 82005	4		
10	Кожух I	Z-562 061.007.001.1	1		
11	Кожух II	Z-562 061.007.002	1		
12	Винт М8х35 8,8 – В	PN/M – 82105	3		
13	Шайба упругая \varnothing 8,2	PN/M – 82008	3		
14	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	3		
15	Винт М10х55 8,8 – В	PN/M – 82101	4		
16	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82144	4		
17	Нож	Z-562 061.001.101	1		
18	Держатель ножа	Z-562 061.001.100	1		
19	Кожух IV	Z-562 061.007.004	1		
20	Шуруп М6х30 8,8 –В	PN/M – 82207	7		
21	Гайка М6 8 – В	PN/M – 82175	7		
22	Шуруп М6х20 4,8 –В	PN/M – 82207	3		
23	Шайба круглая \varnothing 6,5	PN/M – 82030	3		
24	Гайка М6 8 – В	PN/M – 82175	3		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Пружина	Z-562 061.001.003	2		
26	Подшипник 6004 2RS	PN/M – 86100	2		
27	Самоустанавливающийся подшипник FD204	PN/M – 86120	2		
28	Корпус подшипника	T204	4		
29	Винт М8х20 8,8 – В	PN/M – 82105	5		
30	Шайба круглая \varnothing 8,5	PN/M – 82030	1		
31	Шайба упругая \varnothing 8,2	PN/M – 82008	1		
32	Винт CD М8х70	BN – 1902 – 28	4		
33	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	6		
34	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	6		
35	Шайба упругая \varnothing 8,2	PN/M – 82008	2		
36	Пружина	Z-562 061.005.704	1		
37	Измерительный нож	Z-562 061.005.701	1		
38	Измерительный корпус	Z-562 061.005.800	1		
39	Шайба \varnothing 10,5	PN/M – 82030	1		
40	Винт М8х25 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
41	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	1		
42	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	2		
43	Шайба круглая \varnothing 8,5	PN/M – 82030	1+1		
44	Шпонка призматическая А6х6х63	PN/M – 85005	1		
45	Вилки	Z-562 061.010.004	1		
46	Тросик	Z-562 061.010.002	1		
47	Зажим скобяной 6,5	PN/M-80241	2		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
48	Гайка натяжная комплект М8х110	DIN 1480	1		
49	Канатный шкив	Z-562 061.010.100	1		
50	Стержень распределяющий сварной	Z-562 061.011.210	1		
51	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	1		
52	Шайба круглая \varnothing 13	PN/M – 82030	1		
53	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1		
54	Шип диска	Z-562 061.005.003.1	1	Шип с правой резьбой	
(54)	Шип диска	Z-562 061.005.003	1	Шип с левой резьбой	
55	Диск I	Z-562 061.005.004	1		
56	Винт М8х20 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
57	Шайба круглая \varnothing 8,5	PN/M – 82030	1		
58	Шайба упругая \varnothing 8,2	PN/M – 82008	1		
59	Шпонка призматическая А6х6х20	PN/M – 85111	1		
60	Диск средний внутренний	Z-562 061.005.051	1		
(60)	Диск средний	Z-562 061.005.005	1		
61	Втулка	Z-562 061.005.006	1		
62	Натяжное плечо	Z-562 061.005.070	1		
63	Диск средний резиновый	Z-562 061.005.052	1		
64	Шайба	Z-562 061.005.010	2		
65	Крышка	Z-562 061.005.011	2		
66	Пластина рычага	Z-562 061.005.101.1	1	Для диска Z-562 061.005.002.1	
(66)	Пластина рычага	Z-562 061.005.101	1		
67	Пластина рычага I	Z-562 061.005.102.1	1	Для диска Z-562 061.005.002.1	
(67)	Пластина рычага I	Z-562 061.005.102	1		
68	Подшипник 6004 2RS	PN/M – 86100	1		
69	Винт М8х30 8,8 – В	PN/M – 82105	1		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
70	Винт М8х45 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
71	Шуруп М5х8 4,8 –В	PN/M – 82208	6		
72	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	2		
73	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1		
74	Упор	Z-562 061.005.017	1		
75	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	1		
76	Шайба круглая ^10,5	PN/M – 82030	1		
77	Труба	Z-562 061.002.001	1		
78	Пружина	Z-562 061.002.002	2		
79	Винт ролика	Z-562 061.003.004	4		
80	Плечо левое	Z-562 061.002.200	1		
81	Плечо правое	Z-562 061.002.300	1		
82	Подшипник 6205 2RS	PN/M – 86100	4		
83	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	4		
84	Шайба круглая \varnothing 13	PN/M – 82030	4		
85	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	4		
86	Ролик натяжной	Z-562 061.003.000	1		
87	Плечо правое	Z-562 061.002.100	1		
88	Плечо левое	Z-562 061.002.200	1		
89	Пружина	Z-562 061.003.003	2		
90	Ролик резиновый	Z-562 061.002.100	1		
91	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	2		
92	Шпонка призматическая А6х6х20	PN/M – 85005	1		
93	Ступица тихоходного колеса	Z-562 061.005.001	1		
(94)	Приводной диск	Z-562 061.005.002	1		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
94	Приводной диск	Z-562 061.005.002.1	1		
95	Тихоходное колесо Z – 18		1		
96	Винт М6х16 8,8 - В	PN/M – 82105	4		
97	Шайба круглая \varnothing 6,4	PN/M – 82005	4		
98	Винт М8х20 8,8 - В	PN/M – 82105	3		
99	Шайба упругая \varnothing 8,2	PN/M – 82008	5		
100	Шайба круглая \varnothing 8,5	PN/M – 82030	1		
101	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	1		
102	Кожух III	Z-562 061.007.003	1		
103	Ремень клиновой	SPZ 1000	1		
104	Полоса	Z-562 061.005.015	1		
105	Винт М10х35 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
106	Шайба круглая \varnothing 10,5	PN/M – 82030	1		
107	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	1		
108	Колесо со ступицей	Z-562 061.005.300	1		
109	Ось ременного шкива сварная	Z-562 061.005.500	1		
110	Подшипник 6002 2RS	PN/M – 86100	2		
111	Кольцо пружинное W – 32	PN/M – 85111	2		
112	Винт М10х20 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
113	Шайба круглая \varnothing 10,5	PN/M – 82030	2		
114	Шайба упругая \varnothing 10,2	PN/M – 82008	2		
115	Шайба круглая \varnothing 8,5	PN/M – 82030	1		
116	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	1		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
117	Мет. лист I	Z-562 061.004.001	2		
118	Тормоз	Z-562 061.004.100	1		
119	Шуруп М8х25	PN/M – 82207	8		
120	Шайба круглая \varnothing 10,5	PN/M – 82030	8		
121	Шайба упругая \varnothing 10,2	PN/M – 82008	8		
122	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	8		



Электрическое включение обвязывающего механизма


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБВЯЗЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Винт М12х25 82105	POD-ELZ-000161	1		
2	Увеличенная шайба 12 82030	POD-ELZ-000071	1		
3	Самоконтрящаяся гайка М5 82175	POD-ELZ-000471	3		
4	Кольцо Зегера W62	POD-ELZ-000111	2		
5	Подшипник 6205R	POD-LOZ-000030	1		
6	Втулка	Z-562 061.005.021	1		
7	Шкив ременной II	POD-TSZ-000079	1		
8	Тарельчатая муфта	POD-UGL-000042	1		
9	Гайка М6 82144	POD-ELZ-000041	1		
10	Винт М6х35 82105	POD-ELZ-000238	1		
11	Винт имбус М5х35 82302	POD-ELZ-000473	3		
12	Шип Z562 061.005.003.2	POD-ELZ-000255	1		
13	Шпонка А8х7х36	POD-ELZ-000321	1		
14	Ремень клиновой SPZ900	POD-TSZ-000001-1	1		
15	Ступица тихоходного колеса Z562 061.005.001.1	POD-EOS-000104	1		
16	Шкив ременной I	Z562 061.005.402.1	1		
17	Муфта нереверсивная ZZ6206	POD-UGL-000037-1	1		
18	Кольцо Зегера Z30	POD-ELZ-000119	1		
19	Шпонка А 6Х6Х20	POD-ELZ-000317	1		
20	Кольцо Зегера Z20	POD-ELZ-000117	1		
21	Подшипник 6004	POD-LOZ-000042	1		
22	Ролик Z562 061.005.413	POD-TSZ-000080	1		
23	Натяжное плечо	Z-562 061.005.410	1		
24	Самоконтрящаяся гайка М12 82175	POD-ELZ-000046	1		
25	Шайба Z562 061.005.413	POD-ELZ-000483	1		



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Узел бака				
	Масляный бак в сборе	STS	1		
	Масляный фильтр	FP3320	1		
	Винт М8х40	PN 82105	2		
	Шайба 8	PN 82030	2		
	Гайка М8	PN 82175	2		
2	Кабель питания	Ø9x2	1		
3	Узел насоса				
	Насос	PMM2CD	1		
	Кондуктор		1		
	Кронштейн насоса	Z-562 062.000.100	1		
	Винт М6х40	PN 82105	2		
	Шайба 6	PN 82030	2		
	Гайка М6	PN 82175	2		
	Винт М8х20	PN 82105	2		
	Гайка М8	PN 82175	2		
4	Узел эксцентрикового колеса				
	Эксцентриковое колесо	CAMKR	1		
	Дюбель распорный Ø6х26		1		
5	Провод	Ø8x1,5			
6	Фитинг	F1KR	3		
7	Узел распределителя				
	Распределитель	MFD6X	2		
	Винт М6х30	PN 82105	4		
8	Заглушка	B516	3		



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
9	Дозирующий наконечник	IM23	3		
		IM24	2		
		IM25	2		
		IM26	2		
		IM27	1		
	Гайка	N532	10		
	Кольцо зажимное	EO532	10		
10	Провод	Ø4x0,85			
11	Узел наконечника с кисточкой				
	Угловой присоединительный элемент	EQU516	10		
	Гайка	N532	10		
	Кольцо зажимное	EO532	10		
	Наконечник с кисточкой одинарный	ABR516	9		
	Наконечник с кисточкой двойной	ABR81CL	1		